

# جَعِ الْمُنْفِينِ الْمُلِكِّنِينَ الْمُلِكِينِ الْمُنْفِينِينَ

النشرة الثانية من السنة الثامنة عشر ۱۲۷

میل مئذ نتی جامع المغفور له میل مئذ نتی جامع المغفور له محمد علی باشا بالقلعة

> لصاحب العزة امام بك شعباله الأستاذ بكاية المندسة

ألقيت بجمعية المهندسين الملكية بتاريخ ٣١ مارس سنة ١٩٣٨

حقوق الطبع محفوظة للجمعية

ESEN-CPS-BK-000000313-ESE

00426395



# جَعِيلُهُ لِيَنْ لِمُ الْمِالِكِينَ لِمُ الْمُؤْثِرُةُ الْمُؤْتِدُةُ الْمُؤْتِدُةُ الْمُؤْتِدُةُ الْمُؤْتِدُةُ

النشرة الثانية من السنة الثامنة عشر ١٣٧

محاضرة عن میل مئذنتی جامع المغفور له محمد، علی باشا بالقلعة

> لصاحب العزة امام بك شعباله الأستاذ كلة الهندسة

ألقيت بجمعية المهندسين الملكية بتاريخ ٣١ مارس سنة ١٩٣٨

حقوق الطبع محفوظة للجمعية

الجُمية ليست مسئولة عما جاء بهذه الصحائف من البيان والآرا.

تنشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائف للنقد وكل نقد يرسل للجمعية

يحب أن يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود

يجب آن يكتب بوضوح و برقق به الرسومات اللازمه بالحبر الاس (شيني) ويرسل رسمها .

# ميل مئذنتي جامع

المغفور له محمد على باشا بالقلعة وحركتهما الدورية اليومية

قبل أن أتسكم عن الميل الأصلى لمئذتي مسجد المففورله محمد على باشا بالقلمة وحركتهما الدورية اليومية لابد من وصف بسيط لهذا الجامع قبل إجراء عملية ترميمه حتى نعرف أسباب الميل الأصلى والحركة اليومية الدورية .

إذا راجعنا إلى شكل (١) نرى أن الجامع يتكون:

أولا — من أربع حيطان رئيسية تكون مر بما طول ضلعه ٣٣ مترا و يبلغ ارتفاع تلك الحيطان ٣٤٫٣٠ مترا وسمكها من أسفل ٢٫٣٠ مترا او يقل سمكها تدريجيا حتى تصبح ١٩٠٥ مترا من أعلى .

ثانيا - من أربع أعمدة مربعة المقطع.

ثالثا -- من قبة كبيرة وسط الجامع وأربع قباب صغيرة في أركانه الأربعة ومن أربع أنصاف قباب ونصف قبة خامسة أوطى من السابقة فوق القبلة .

والقباب جميمها وأنصافها محملة على مجموعة من عقود مرتكزة على الاعمدة الاربعة وعلى أربعة الحيطان الخارجية أيأن سقف الجامع محل على هذه الاحمدة

وَالْحَيْطَانَ . ويبلغُ عمر الجامع حوالى ١٠٠ سنة و بنى من حجر الدستور الجيرى ومونة الجير ، أما القباب فكانت مبنية من الطوب .

وقد تكونت لجنة فى ديسمبر سنة ١٩٣١ لفحص ما بالجامع من خلل ولأصلاحه — وكانت دهشة هذه اللجنة هظيمة على أثر زيارتها الأولى للجامع بسبب ما رأته من شروخ خطيرة فى معظم أجزاء الجامع الرئيسية .

ولما كان من المسلم به أن أول سبب يتبادر إلى ذهن المهندس عند البحث عن أسباب ما ينتاب الآبنية الضخة من خلل هو اختلال أساساتها لذلك رأت اللجنة قبل الحكم على حالة أبلية الجامع أنه من الضروري فحص أساساته فحصا دقيقا — ولذلك حفرت اللجنة حفر استكشاف عميقة في داخل الجامع وخارجه حتى اخترقت سطح الطبقة الصخرية المقام عليها الجامع — وكانت نتيجة هذا الفحص أنه ليس بأساسات الجامع أي عيب حيث أنها ترتكز على سطح صخرى وأبعادها كافية بل وأكثر من اللازم وفي حالة جيدة وقادرة تماما على حلماهو واقع عليها من الآثقال و يمدى آخر أن لا دخل للاساسات في الشروخ الى كانت بالجامع.

لذلك وجهت اللجنة بحثها نحو فحص القباب واختبار مواد انشائها فكانت النتيجة أن الجهود التى يهما ومقاومة المواد التى أنشئت منها لم تكن السبب فى الشروخ ثم وجهت اللجنة فحصها نحو حساب الضغوط الرأسية على الاحمدة الاربعة والحيطان الاربعة الرئيسية فكانت النتيجة أن الضغوط المسببة من الاحمال الرأسية فى نطاق المسموح به ما عدا ما هو واقع منها على الاحمدة الرئيسية الاربعة ، وسأعود إلى هذه النقطة مرة أخرى .

ولما اتضح للجنة أن الاساسات والقباب والحيطان لم تكن السبب ف حصول الشروخ أعادت فحص نفس الشروخ فوجدتها على نوعين. النوع الأول ولو أنه كثير المدد إلا أنه قصير وضيق ومحلى — والنوع الشانى مقسع وطويل — واتضح أن السبب في حدوث النوع الأول هو تأكسد الكانات الحديدية التى كانت وضعت لتربط الاحجار ببعضها على أمل زيادة متانة المبانى إذ عند ما وصلت الرطوبة إلى تلك القضيان تأكسدت فتمددت فتشققت الاحجار فنشأ هذا النوع من الشروخ المحلية شكل ( ٢ ) ومع ذلك فهذا النوع من الشروخ ليس من الأهمية كالنوع النانى الذى سأقول كلمة عنه الآن.

النوع الثانى كانت شروخه طويلة ومتسعة وسببها أن الأربطة الحديدية التى تربط الآربعة المقود لم تكن مثبتة عند أطرافها أى عند أرجل المقود بدرجة كان كافيا كافية أي أنها لم تقاوم الشد الواقع عليها مع أن مقطعها في حد ذاته كان كافيا لللك حصلت شروخ عند أرجل المقود فأتسعت فتحات المقود وأصبحت الأربطة في حالة ارتخاه أى سائبة وغير قأمة بوظيفتها وعليه انتقل رفص المقود إلى الأعمدة الأربعة الحاملة لها ومن هذه إلى الحيطان الخارجية مع أن تلك الاعمدة والحيطان لم تصمع عند بدء الأمر لمقاومة قوى أفقية ناشئة من رفص المقود فكانت النتيجة حدوث شروخ وخلل في جميع أجزاء المسجد بشكل فظيع إذ مالت الحيطان الرئيسية الأربعة إلى الخارج ومعها المئذنتان وتشرخت الزوايا والمقود والقباب وقم الاعمدة الاربعة شكل ( 6 8 6 8 )

إذن السبب في حدوث شروخ النوع الثانى هو ضعف مقاومة المبانى عند نقط اتصال أطراف الأربطة الحديدية بالمقود، ولما وقفت اللجنة على أسباب الشروخ وجهت نظرها نحو أمر فى غاية الاهمية ألا وهو هل حركة التصدع وصلت إلى أقصى حد ووقفت أم ما زالت مستمرة ؟ – يمكن معرفة هذا الامر باحدى الوسائل الاربم الآتية :

أولا — بالرجوع إلى ما كتب من تقارير عن وصف الشروخ وحالة المبنى في الأزمنة المحتلفة ولكن بالاسف لم تعتر اللجنة على أى تقرير في هذا الشأن.

ثانيا - بتقدير عمر الشروخ وذلك بملاحظة شكلها وهذا بالطبع لا يعتمد عليه كثيرا وحتى من هذه الناحية قد وجدت اللجنة أنه ولو أن معظم الشروخ يظهر أنها قديمة إلا أن شروخا كثيرة بها تفرعات حصلت بعد الاصلية بفترة طويله - كا اتضح للجنة أن شروخا قليلة حصلت هي وتفرعاتها حديثا خصوصا بالنسبة للشروخ التي شوهدت بالمباني المجاورة لاطراف الاربطة الحديدية أي عند أرجل العقود .

ثالثا - بواسطة البحث عن ترميات سابقة ومن هذه الناحية وجدت اللجنة أن وزارة الاوقاف قد حاولت تقوية قم الاعمدة الاربعة الرئيسية حيث كانت يها شروح نتجت عن سببين :

الأول - شدة الضغط الرأسي عليها كما قلت سابقا .

الثاني - عدم قدرتها على مقاومة الشد الواقع على الاربطة الحديدية العقود.

و بالاسف لم تنجح هذه المحاولة حيث أن الحويطات التي استعملت لم تكن بالطول الكافى فى شكل ( ٦ )

رابعا – يوضع شواهد من الحبس فى الشروخ وملاحظتها فان تشققت كانت الحركة مستمرة ومن هذه الناحية تشققت الشواهد التى وضعتها اللجنة

فى الشروح التي بقمم الاعمدة مما دل على أن حركة النصدع كانت مستمرة شكل (٧).

من ذلك كله استنتجت اللجنة أن النصدع مستمر وأكبر دليل محسوس على ذلك هو ما قت به من إرصاد لايجاد مقدار والمجاه ميل كل من المئذنتين في سنة ١٩٣٧ ، ١٩٣٣ لمرفة إن كان هناك زيادة في الميل. والآن اشرح تلك الارصاد.

سبق علمنا أن الحركة كانت إلى الخارج بسبب رفص العقود إذن المنتظر أن تميل المئذنة البحرية فى اتجاه منصف الزاوية البحرية تقريبا والمئذنة التبلية فى اتجاه منصف الغربية تقريبا شكل ( ٨ ).

وهذا ما دلت عليه الارصاد التي قمت بها على المتدنتين كما أن تلك الارصاد قد دلت على أن الميل يزداد سنة بعد أخرى مما جعل اللجنة تنصح سنة الارصاد قد دلت على أن الميل يزداد سنة بعد أخرى مما جعل الله. والحقيقة أن موقف المتدنتين بالنسبة للخلل الذي كان بالجامع كوقف ميزان الحرارة المحموم إذ كلاها يدل على الحالة بالضبط

## طرق إيجاد ميل المئذنتين

#### الناشيء من رفص العقود

رصدت المثندنة القبلية و من النقطتين ب ي ف حسب الاتجاهات المبينة والشكل و و فوضعت تيودولينا دقيقا عند ب وقست الزوايام ، ي م م ، ي م م ، ي م م ، وهلم جرا بين ا تجاه أساسي ثابت مختار والمستويات الرأسية المارة بالنقط و ، و م م ، . . . . المبينة مواقعها على المئذنة بالضبط حتى وصلت إلى آخر مدماك شكل وب و بالحساب حصلت منها على متوسطاتها م . . ، م م ، . . . حيث لا يمكن تعيين مواكز المقاطع ٩٥ ك ٨٨ ك ٧٧ . . . . إلا بهذه الطريقة . وبقياس لى البعد بين ب ي و مركز المئذنة أ مكنني حساب حركة مركز كل مقطع عن موقعه الصحيح في الانجاء المعودي على ب و أي في الانجاء ف و

فمثلا حركة مركز المقطع ٨٨ = ء = ل (م. , - م. ، ) حا ١

أما الميل م فيساوى هرار شكل ٩ ب

ثم نقلت النيودوليت إلى نقطة ف ورصدت بنفس الطريقة فحصلت على الحركات فى الاتجاه الممودى على وف أى فى الاتجاه ب و ومن مجموعتى هذه الأرصاد حسبت محصلة الميل واتجاهه ثم رصدت المثذنة ح البحرية من الى ى بنفس الخطة وبالعمليات الحسابية حصلت على مقدار واتجاه تحرك مركز كل مقطع عن موقعه الصحيح ويأخذ متوسط الاتجاهات المختلفة للميل لجميع المقاطع وجدت أن اتجاه ميل كل من المثذنتين يكاد ينطبق على منصف زاوية الركن السكائنة به شكل (١٩).

بعد ذلك عينت النقطة سَ فى الأنجاة المار بمركز قاعدة المئذنة و وعمودى على مستوى محصلة ميلها. وكذا عينت النقطة أ بالنسبة للمئذنة و شكل (١٠)

ثم وضمت التيودوليت فى كل من سكى آ ورصدت المئذنتين بالنسبة الأنجاء أساسى مختار وحسبت مقدار تحرك مركز كل مقطع فى مايو السنوات ١٩٣٢ ى ١٩٣٣ كا ١٩٣٩ ( بعد هدم الهةود والقباب )

ونلاحظ أنه عند توقيع الميل بالنسبة للارتفاعات المختلفة على ورق المربعات نجدها لا تقع على خط مستقيم كما هو الواجب فلايجاد الميل المحتمل للمحور المائل للمئذ نة نطبق نظرية أقل مجموع لمربعات التصحيحات كما يتضح من الممليات الرياضية الآتية :

لوفرضنام، كام، كام... م الميل المرصود عند الارتفاعات عيد كاع، كام، كامين المناظر كما هو مبين بالجداول الآثية بعد و بشكل (١١) وبفرض محور المئذنة يميل بزاوية قدرها امم الرأس وأن ظا ا = ه

فان القيمة المحتملة للمقدار هـ هى التى ينتج عنها أقل مجموع لمربعات الاخطاء ف ، ك ف ، م . . . ف ، أى أن

> = م, – هع ۵ ف <sub>۲</sub> = هع <sub>۲</sub> – م <sub>۲</sub>

ف = مه - هعم

 $^{7}(^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1})^{1}+(^{1}_{1}-^{1}_{1})^{1}+\cdots+(^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1})^{1}+\cdots+(^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1})^{1}+\cdots+(^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1})^{1}+\cdots+(^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1})^{1}+\cdots+(^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1})^{1}+\cdots+(^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1})^{1}+\cdots+(^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1}-^{1}_{1})^{1}+\cdots+(^{1}_{1}-^{1}_{$ 

هذا المقدار يساوى أقل ما يمكن عندما تكون الكميات التفاضلية له بالنسبة للمقدار ه = صفر

نجري التفاصيل بالنسبة للمقداره

 $-73, (9, -83, ) + 73, (83, -9, ) - \dots -73, (9, -83, ) = 0 id$   $\vdots -9, 3, +83, ^7 + 83, ^7 + 83, ^7 - \dots -3, 9, +83, ^7 = 0 id$ 

$$a = \frac{[3]}{[3]}$$

ومن الجداول الآتية حسبت ه ظل زاوية الميل مع الرأسي للارصاد التي عملت في السنوات ١٩٣٧ ك ١٩٣٩ ك ١٩٣٩ ومنها حسبت الميل المحتمل لكل من المثننتين عند آخر مدماك أي على ارتفاع ٤٠,٦٥ مترا من قاعدة المثذنتين في السنوات الآدبم المشار اليها:

أرصاد المئذنة البحريه ء سنة ١٩٣٢

ع۲	مع	ع بالمتر	م بالمتر	نحوة القطع
1707,8770	٦٫٣٨٢٠٥	٤٠,٦٥	٠,١٥٧	١
140.0140	0,4700.	47,V0	1316	, Y
444,44.	.5,1987+	41,40	٠,١٣٤	٣
37.075	75.4.1	77,14	٠,١١٦	1
2.0,7179	174444	4.,14	1,048	٥
745,4.48	1,17771	10,77	٠,٠٧٤	٦
۱۰۰٫٦٧٨٤	•,07807	1+,44	1,007	٧
0817,7701	44,044.4			المجموع

#### المئذنة البحرية حسنة ١٩٣٣

ع'	وع	ع بالمتر	م بالمتر	تحرة المفطع
1707,8770	7,7274.	٤٠,٩٥	.,177	. 1
140.0140	0,90000	47,70	٠,١٦٦	۲
474,7900	₹ <sub>2</sub> ٧٢٦ <b>٣</b> ٠	41,40	.,101	٣
710,5975	4,0.411	77,14	٠,١٣٤	٤
1.0,7179	4,10491	10,14	٠,١٠٧	٥
44.6.44.	1,40748	10,44	٠٫٠٨٢	٦
100,7748	٠,٧٤٠١٦	1.,44	٠,٠٧٢	٧
0818,7701	۲۰,۰۸٦١٣			المجموع

$$e = \frac{77.7.717}{10.77.7130} = 27773...$$

والميل عند آخر مدماك  $= 6.70 \times 0.00$  والميل عند آخر مدماك = 0.00 مدمات

أرصاد المئذنة القبلية ءسنة ١٩٣٢ ا

غ۲	ع	ع بالمتر	م بالمتر	تمرةالمقطع
1707,2770	٧,٣١٧٠٠	٤٠,٦٥	٠,١٨٠	١
150.0750	٦,٤٦٨٠٠	41,00	٠,١٧٦	۲
474,79	0,.444.	41,4.	٠,١٦١	٣
3797,015	4,44.15	۲٦,۱۸	٠,١٢٣	٤
2-0,7179	7,10741	۲۰,۱۲	٠,١٠٧	٥
445,4.48	1,7707.	10,44	٠,٠٨٠	٦
100,778	۸۲۸۱۳٫۰	1.544	17.71	٧
77,8197	•,••70٤	0,12	•,•11	٨
٥٤٤٠,٠٨٤٧	T0,V991V			المجموع

و 
$$\frac{70,79917}{0.500}$$
 =  $\frac{70,79917}{0.500}$  ...

و الميل عند آخر مدماك =  $50,70$  ×  $57570$  ...

 $= 79,770$  سم

أرصاد المئذنة القبلية وسنة ١٩٣٣

ع۲	مع	ع بالمتر	م بالمتر	نحر ةالقطع
1707,2770	٧,٣٥٧٦٥	٤٠,٦٥	۰,۱۸۱	1
-				۲
9/9,7900	0,7774.	T1, T.	•, 474	٣
710,4978	٣,٢٤٦٣٢	77,11	• 371,•	٤
1.0,7179	7,178.8	۲۰٫۱۳	۰,۱۰۸۰	0
772, 4.72	1,1.4.8	10,87	*5***	٦
1.0,77/1	•,07207	1.74	٠,٠٥٢	v
-	_	_	_	٨
٤٠٦٣,١٠٢٦	1-,12701			المجموع

### المئذنة حالبحرية سنة ١٩٣٤

ع۲	١ع	ع	۴	تحر ةالقطاع
1707,8770	7,4100	٤٠,٦٥	٠,١٧٠	١
140.0110	0,9040	Y7,V0	٠,١٦٢	۲
979,79	8,9777	٣١,٣٠	.,109	٣
3797,007	4,5419	77,14	٠,١٣٣	٤
8.0,7179	7,1987	7.,14	1,119	٥
445,4.48	1,189.	10,77	٠,٠٧٥	٦
100,77/1	٠,٥٥٥١	10,70	٠,٠٥٤	٧
0815,7701	70,77.9			المجموع

ه = 
$$\frac{70,7709}{1077,30} = \sqrt{673.00}$$
.

و الميل عند آخر مدماك =  $07,03 \times 100 \times \sqrt{673.00}$ .

المئذنة ء القبلية سنة ١٩٣٤

ع*	مع	ع	٢	عرة القطاع
1707,2770	٧,٦٤٢٢	٤٠,٦٥	•,١٨٨	١
140.0140	7,7100	47,00	-,11	۲
479,79	0,1777	41,4.	1,170	٣
710,7978	7,7170	47,14	٠,١٢٨	٤
2.0,7179	7,7007	10,18	.,117	٥
745,4.48	1,7717	10,77	*,***	٦
1.0,77/1	•,4540	10,70	٠,٠٣٥	٧
77,8197	*,*^\	0,12	٠,٠١٧	, Λ
٥٤٤٠,٠٨٤٧	۲۷,۰٦٦٩			المجموع

ه = 
$$\frac{77, 0779}{0.000} = 0.0000$$
.

و الميل عند آخر مدماك = 0.0000 × 1.0000000...

= 70,777 سم

والنتأئج بالنسبة لأعلى المثذنة مبينة بالجدول الآبي شكل (١٠١٠).

ببحرية	المئذنة ح ال	قبلية	المئذنة ي ال	
التغير	مقدار تحرك مركز أعلى المثمدنة عن موتمه العمواب	التغير	مقدارتحرك مركز أعلى المئذنة عنموقعه الصواب	السنة
	۱۳٫۹۰ سم	em .	۱۹٫۲۸ سم	1988
+ 1,901	2 1A,A+	* ·,۸۲+	3 Y-,10	1988
1 -315+	» ۱۸,9E	* .,10+	2 7.70	1948
> 15-	» ۱۸,V•	1,50-	2 1A, 9	1940

يتضح من الأرقام السابقة أن ميل المتذنتين كان مستمرا في الازدياد لفاية المحمد على المدنة تنصح بالاسراع في تنفيذ إصلاح الجامع قبل حدوث كارثة ولما كان السبب في هذا الميل هو رفض المقود الذلك كان يخشى أن ترجع المئذنتين فأة إلى الوراء عقب هدم المقود والقباب فيسقطان لذلك اشترطت اللجنة على المقدولين أن يهتموا بالمحافظة على المثذنتين وأن يقدموا ضمن عطاء الهم اقتراحاتهم بشأن الاحتياطات التي سينبعونها في المحافظة على المثذنتين أثناء حلية الاصلاح.

كان اقتراح الشركة التي قبل عطاؤها هو بناء بلاطنين من الاسمنت . المسلح على ارتفاعين مختلفين في الزاويتين المقام فيهما المثذنتين قبل هدم المقود والقباب كما هو موضح بشكل (١٧) .

والحمد لله لم يحصل إلا حركة رجمية بسيطة قستها فوجدتها ١٣٥٥ ملليمتر فى المئذنة القبليــة ، ١٫٤ ملليمتر فى المئذنة البحرية على أثر هدم العقود والقباب . و بما أن المقاول كان مسئولا قانونا على سلامة المئذنتين أثناء العمل فقد قام برصد المئذنتين باستمرار منذ شروعه فى الترميم حتى تم ليكون على بينة من حالة المئذنتين على الدوام والرصد والذى قام به سأوضحه الآن .

استعمل المقاول آلة الكلينومتر وهذه تظهر الميل لأقرب ثانية وسأبين أنه بهذه الآلة الدقيقة يمكن استكشاف أى ميل فى أعلى المثذنة ولو بسيط متى كان أكبر من ١٩٣٣ مالميمتر.

سبق ذكرت أنه على أثر هدم العقود والقباب رجعت المثذنتان إلى الوراء وأصبحت المثذنة القبلية مائلة بقدر ١٨٥٦ سم بدلا من ٢٠ر٢٠سم والمثذنة البحرية ١٨٥٨٠سم بدلا من ١٨٥٨٤سم.

و يهدم القباب والمقود وزوال الضغط الأفقى من على المثذنتين و يزاول السبب ثبت ميلها وأصبح ميلا ثابتا مستديما ، أى مزمنا وللتأكد من ثبات هذا الميل ولمسئولية المقاول عن سلامة المثذنتين أثناء الترميم اضطر لرصدها باستمرار فاستممل آلة الكلينومتر وسأشرح الكلينومتر الآن .

### وصف المكلينومتر

هو آنة دقيقة لقياس الميل استعملت لقياس ميل المقاطع المختلفة المنذنى الجامع عن الآفق قبل وأثناء و بعد إجراء الترميم شكل (١٣) وهو كا تراه في المقطع شكل (١٣) عبارة عن القضيب الثابت و والقضيب المتحرك الذي يتحرك حول النقطة الثابتة و وطرفه الآين م يتحرك إلى أعلى أو أسفل في الفتحة ك ومن الفقاعة عى المثبتة بالقضيب التي تدل عما إذا كان القضيب أقتيا أم لا . والقضيب إعجل على الزنك الصفيح من المرتكز على القضيب الثابت و وهذا الزبرك علاوة على أنه يحمل القضيب إفانه ينظم حركة القضيب المن أعلى إلى أسفل فيسمح للطرف م بالهبوط بالندريج حيث عند ماتلف الطارة هو أعلى إلى أسفل فيسمح للطرف م بالهبوط بالندريج حيث عند ماتلف الطارة هو فتنخفض نقطة النماس م فيميل القضيب المن هذا الزنبرك يضفط على القضيب إمن أسفل إلى أعلى فيجعل طرفه م دائما ملامسا لطرف المسارح في اليسار ارتفعت النقطة م ويقوم الزنبرك بعمله هذا عا به ناذا لف المسارح إلى اليسار ارتفعت النقطة م ويقوم الزنبرك بعمله هذا عا به نا المرونة .

فاذا وضمنا الآبة فوق مستوى أفقى ولاحظنا روح التسوية ى وحركنا الطارة هر حتى تتزن الفقاعة كان القضيب (أفقيا وفي هذه الحالة يجب أن يقرأ الدليل مد صفرا على المقياس س بفرض عدم وجود خطأ استدلال به .

أما اذا وضعنا الآلة على مستوى مائل بزاوية ص شكل ١٣ ب فان الفقاعة تصبح غير منزنة فبتحريك الطارة هريف المسار المقلوظ ح مهاحول الصامولة ف الثابتة فيرتفع أو ينخفض حسب ما تشير اليه الفقاعة حتى تنزن تلك الفقاعة ثم نقرأ المقياس س أمام الدليل ر. . و بضرب هذه القراءة فيا يساويه القسم الواحد من أقسام المقياس س من الثوانى الزاوية لنحدها الأننا عندما للزان الفقاعة يصبح و م فى الوضع الأفقى و م أى أن الطرف م تحرك من م إلى مَ أى تحرك المسافة ع مم هذا معناه أن المساو المقاوظ ح تحرك المسافة ع مليد مناه أن المساو المقاوظ ح تحرك المسافة ع مليد مناه أن المساو المقاوظ ح تحرك المسافة ع مليد مناه أن المساو المقاوظ ح تحرك المسافة ع مليد مناه أقسام المقياس س تجدها ٢٥ قسم كبيرا وكل قسم كبير مقسم إلى عشرة أقسام صغيرة .

ا إذن عدد أقسام المقياس س جيمها = ٢٥٠ قسما .

ومن المعلوم أنه عند ماتلف الطارة ه لغة تامة يتحرك المسمار ح خطوة أى . . مسافة مساوية للبعد بين سنتين شكل (١٣ ٤) والمسمار ح صنع يخطوة = ٢٥ر مم

. · . كل ٣٥٠ قسم على المقياس س يماهلها خطوة أو ٣٥٠ مم رأسيا فى اتجاه ع .

. . المسافة ع يقابلها  $\frac{1}{1000}$ ع = (1000)ع على المقياس س . ومن شكل (100 = (100) ) .

ع = ل ظا ص و بما أن ص صغيرة فالمقدار ظا ص = ص بالتقدير الدائري.

 $\therefore 3 = \mathsf{L} \times \mathsf{m}^2 + \mathsf{l}^2 \quad \therefore \mathsf{m}^2 = \frac{3}{\mathsf{L} + \mathsf{l}^2} \operatorname{exilph}(\mathsf{non}(\mathsf{l}))$ 

قسم من أقسام المقياس س

ن كل قسم من أقسام المقياس س = بالثواني

و پوضع قيمة ص

ن. كل قسم من أقسام المقياس س 
$$\frac{1}{1 + 1} \times \frac{3}{1 + 1}$$

$$= \frac{1}{1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}$$

ويما أن ل = ١٩٠ مم ي جا أ = ١٨٠٤ × ١٠ ٢

. . كل قسم من أقسام المقياس = بالثواني . . . كل قسم من أقسام المقياس = بالثواني

= ٥٥٠٠ ثانية .

و بما أنه يمكننا القراءة الأقرب قسم يتضح أنه بواسطة الكلينومتر هذا اكتشاف ميل قدره م في أى مقطع من مقاطع المثذنة وهذا معناه بالرجوع إلى شكل ( ١٤) أنه بفرض حصول ميل قدره م في المقطع الأعلى للمثذنة ظليل في المئذنة عند قتبا

16 x x9..

 $r^{-1} \times r^{-1} = r^{-1} \times r^{-1} \times r^{-1} = r^{-1} = r^{-1} \times r^{-1} = r^{-1} = r^{-1} = r^{-1} \times r$ 

أى أنه يمكننا استكشاف ميل قدره ١ر مم فى أعلى المثانة بفرض أننا قرأنا لأقرب قسم هذا بفرض عدم تذبذب الفقاعة وعما أنه يصعب منع هذا النذبذب فالقراءة بها خطأ يبلغ ١٢ قسم أى ١٣ وعليه يمكننا استكشاف ميل قدره ١,٥٣ مم بالحساب الآتى شكل (١٤)

الخطأ إ - ٢٩٠٠٠ × م × ١٨٤٤ × ١٠٠٠ مم

وحيث أن م = <sup>ئ</sup>م . . الخطأ = ٣٩٠٠ × <sup>٢٠</sup> × ٨٨٤٤ × ١٠ <sup>- ٣</sup> مم = ١,١٣ ماليمتر فى الطنف الأعلى والمقياس ض مقسم إلى ٤٠ جزء

فاذا لفت الطارة ه لفة تامة يلف المقياس من بلج من محيطه بواسطة تروس معشقة ومتعامدة في عامود ض وعامود س ونسبة عددها في ض إلى عددها في س كنسبة ٢٠٠ إلى ٤٠ أي كنسبة ٢٠ : ٤ شكل (١٣ ح)

و بالآلة ثلاث فتحات وثلاث دلائل للمقياس س ومثلها للمقياس ض وتقرأ جميعها ويؤخذ المتوسط أثناء العمل.

وثبتت أقراص داخل المئذنتين قبل شروق الشمس بنحو ساعة والسبب في تحديد هذا الوقت سأذكره فيا بعد . وجملت هذه الأقراص أفقية بوساطة روح تسوية مبين بأشكال (١١٤/١٥٠) على مقاطع مختلفة الارتفاع هذه الأقراص عليها ست نقط ارتكاز ١٥ ك ٥ ك ح تكون مجموعة مع بعضها ك ع ك و ى م تكون مجموعة أخرى مع بعضها و بوضع نقط ارتكاز الكلينومتر الثلاث مرة على ١ ب ح ومرة على ع و م نحصل على الميل في الاتجاهين المتعامدين ١ س ك م ك شكلى (١٥١٥ ما ١٥٠١ س)

والقرصله غطاءان غطاء داخلى لمنع الأتربة عن نقط الارتكاز وآخرخارجى لمنع أى صدمات عن الاقراص وقد ثبت بكل مئذنة سبع أقراص فعلى المئذنة البحرية ثبب اثنان عمرة ١٣٤ ك ١٤٢ عند المقطع اتحت الطنف الأعلى مباشرة وعمره ١٦٠ عند المقطع ف ك عمرة ١٥١ عند ح ك عمرة ١٤٥ عند ى ثمرة ١٤٩عند هـ ك ثمرة ١٤٩عند ى شكل (١٦) والسبب فى وضع الأقراص داخل المثننتين كى لا تؤثر حرارة الشمس والريح على الكلينومتر مباشرة و بذلك نضمن أن مانقرأه على الكلينومتر مسبب عن ميل المثننتين فقط ووضعت مزولة لرصد اتجاه أشعة الشمس أثناء النهار شكل (١٧) وثبنت آلة لرصد سرعة الريح وأخرى لاتجاهه أثناء اليوم كله شكل (١٨).

وترى من شكل (١٩) الكلينومتر وهى فى صندوقها المنتوح وبجوارها روح التسوية المستممل فى جمل الأقراص أفقية عند تثبيتها ونرى أحد الاقراص وعليه الفطاء الداخلي فقط والفطاء الخارجي منزوعا وفى شكل (٢٠) نرى أحسد الأقراص فى موضمه وعليه خطاءاه .

وفي شكل (٢١) نرى نفس القرص والغطاء الخارجي منزوعا .

وفى شكل (٣٧) نرى القرص والنطاء الداخلي منزوع أيضا أى أن القرص مستمد لوضع الكلينومتر عليه .

وفى شكل (٣٣) نرى القرصين ١٣٤ ك ١٤٧ فى أعلى المئذنة البحرية وغطاؤها منزوعان والسكلينومتر موضوع على أحدها لقياس الميسل وفى نفس الشكل نرى البوصلة التي استعملت لقياس الاتجاهات التي وضعفيها السكلينومتر ثم وضع السكلينومتر على كل قرص فى الوضعين الموضحين بشكل ١٥٠ .

وأخذت ثلاث قرارات لـكل وضع ومن متوسط هذه الثلاث قرارات حسب مقدار واتجاه محصله الميل لـكل مقطع وضع فيه قرص .

أما حساب محصله الميل فهو من حساب المثلثات الكروى كالآني: جنا م = جنا م جنا م . بغرض م أكبر محصله للميل ى م الميل فى اتجاه 1 س كام, الميل فى الاتجاء مائة .

٥ مَ انجاه هذه المحصلة مع انجاه الميل م، تحصل عليه من حساب المثلثات الكروي كالآثى : --

بعد تثبيت الأقراص بدى، الرصد بالكلينومتر عند شروق الشمس واستمر الرصد لغاية شروق الشمس في اليوم النالي أى لمدة ٢٤ ساعة وكانت الارصاد تؤخذ على جميم الأقراص في وقت واحد تقريبا و بعد فترات معينة

وكانت النتائج كالآنى شكل (٧٥) قبل شروق الشمس وضع الكلينو متر على الآقراص فوجدت جميعها أفقية ولكن بعد نمو ساعة من شروق الشمس بدأت فقاعة الكلينومتر تتحرك وتخرج عن موضعها الصواب. أى أنه حصل ميل بالأقراص وهذا هو سبب وضع الآقراص فى المبدأ قبل شروق الشمس واستمر هذا الميل يزداد بسرعة فى اتجاه أشعة الشمس لغاية الساعة ٨ ٣٠ صباحا إذكان الميل فى كل من القرصين المثبتين عند الطنف الأعلى حوالى ٥ واستمر الميل فى الازدياد فى نفس الأنجاه تقريبا حتى وصل الى ١٩٢ عند واستمر الميل فى الازدياد فى نفس الأنجاه تقريبا حتى وصل الى ١٩٢٢ عند الساعة ٣٠ بمد الظهر ثم نقص الى صباحا واستمر فى النقصان حتى أصبح ٦٠ فى الساعة ٢ بمد الظهر ثم نقص الى صباحا واستمر فى النقصان حتى أصبح ٦٠ فى الساعة ٢ بمد الظهر ثم نقص الى

واذا تأملنا نرى أن هذه الحركة تـكاد تنطبق على أنجاه أشعة الشمس

أثناء النهار ويتصنح لنا أيضاً من شكل (٢٥) أن التغير في الميل من شروق الشمس إلى الساعة الرابعة بعد الظهر غير منتظم مع الوقت بل يكبرالنغير حوالى الساعة ٣٠ ٨ عندما يكون الفرق في درجة الحرارة بين العبانب المعرض للشمس والجانب المقابل له أكبر ما يمكن .

وهذا الفرق يبلغ أقصى قيمة وقدرها هره عند الساعة ٣٠ م تقريبا

حركة المئذنة هذه من شروق الشمس الى غروبها تظهر لنا غريبة خصوصا أنها تبدأ بصفر ثم تتزايد حتى الساعة ٣٠ صباحا ثم تصغر حتى الساعة الرابعة بعد الظهر والحركة تأخذ انجاه الشمس . هذا فى الواقع ليس بغريب لأننا لو أحضرنا قضيبا طوله ل وسمكه س وثبتنا أحد طرفيه وسخنا جانبا منه حتى أصبحت درجة حرارته مرتفعة عن الجانب المقابل بقدر ت فينحى القضيب و يأخذ شكل ( ٢٣) و يميل مقطعه ا عن الأفق بزاوية قدرها ا

 $\frac{1-1}{m}$  بفرض و معامل التمدد وهذا  $\frac{J \times J \times J}{m} = 1$ 

للصخور المبتى منها المئذنتان

ولو فرضنا ت = ه ° كي ك = ٣٩ مترا طول المئذنة لغاية الطنف الأعلى

 $110 = \frac{mq \times 0 \times \sqrt{1-1} \cdot \times \Lambda}{1 + m} = 1 \cdot \cdot \cdot \frac{1}{1 \cdot m} = 0$ 

عند الطنف الأعلى للمثذنتين وهذا يتفق مع ما وجـد بواسطة الكلينومتر بشكل (١٦).

إذن حركة ميل المتذنتين من بعد شروق الشمس بقليل إلى جوالي غروبها

سببه اختلاف درجة حرارة جانبي المئذنة وهذا الاختلاف سببه الشمس. أما من الساعة الرابعة فيعمل الريح الذي يهب غالب من الشال تقريبا وحدة حمله الآلى الشديد فتميل المئذنة نحو الجنوب تقريبا أي مع أنجاه الريح حتى الساعة السابعة مساه حيث يبلغ ميل مقطع المئذنة عند الطنف الأعلى حوالى ٣٠ — بعد ذلك تقل شدة الريح ويعمل الريح عله من وجهة الحرارة إذ يهب ريح ضعيف فيبرد الوجه المعرض له عن الوجه المحجوب عنه فينشأ فرق في درجة الحرارة بين هنيرد الوجه المعرض له عن الوجه المحجوب عنه فينشأ فرق في درجة الحرارة بين هنين الجانبين فتتحول المئذنة نحو الجانب البارد أي نحوالشال تقريبا من الساعة أي تعود القراءة على الكلينومتر إلى صغر أي تعود القراءة على الكلينومتر إلى صغر أي تعود القراءة على الكلينومتر إلى صغر أي تعود الاقراءة على الكلينومتر إلى صغر أي تعود القراءة على الكلينومتر إلى صغر

إذن حركة المئذنة من حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر إلى نحو شروق شمس اليوم النالى جزء منها سببه التأثير الآلى الريح واتجاهه من الشمال إلى الجنوب وقترته من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى السابعة بعد الظهر وجزء مسبب من عمل الريح من ناحية الحرارة واتجاهه من الجنوب إلى الشمال و يبدأ حوالى الساعة الثانية عشر مساء إلى ماقبل شروق الشمس حيث تعود الآقراص إلى وضعها الأفقى ثانيا

إذن الحركة الدورية اليومية للمئذنة هي الميل نحو الغرب لغاية الساعة ١٠ ونصف صباحا يمقدار ١٠ ثم الدودة إلى ميل بسيط نحو الساعة الرابعة ثم الميل الجنوب لغاية الساعة السابعة مساء بنحو ١٠ ثم الرجوع إلى الوضع الآفقي من الساعة ١٢ إلى ما قبل شروق الشمس – أى أنه قبل هدم القباب والعقود كان لكل من المئذنتين حركتان الآولى في المجاه واحد وكان سببها الضفط الآفقى من تصدع المباني وهذا الميل كان أعجاهه في المثذنة البحرية نحو الشهال وكان

ينزايد إذ بلغ ١٩٨٤ سم في مايو سنة ١٩٣٤ والحركة الثانية حركة دورية يومية سببها الشمس والريح وأتجاهها في المتذنتين نحو الغرب تقريبا وتكون صفراً قبل شروق الشمس بحوالي سماعة ثم تنزايد حتى تصل إلى ١٩٣ ملليمترا تقريبا نحو الساعة العاشرة والنصف صباحا ثم تتناقص حتى تتلاثمي قبل شروق الشمس بنحو ساعة في اليوم التالي— أما بالنسبة للمئذنة الفبلية فكانت حركتها الأولى المسببة من الضغط تنزايد حتى بلغت ١٩٣٥ وكان أتجاهها نحو الفرب والحركة الثانية الدورية اليومية التي سببها الشمس والريح فاتجاهها نحو الغرب وتبدأ بصفر قبل شروق الشمس ثم تنزايد حتى تصل ١٩٣ مليمترا تقريبا لعمو الساعة العاشرة والنصف صباحا ثم تتناقص حتى تتلاشي قبل شروق الشمس بغو الساعة العاشرة والنصف صباحا ثم تتناقص حتى تتلاشي قبل شروق الشمس بغو الساعة العاشرة والنوم التالي شكل (٧٧)

وبعد هدم القباب والعقود زال الضغط الأفقى فرجمت المئذنتان إلى الخلف وأصبح بالمئذنة البحرية ميل ثابت قدره ١٩٥٠ سنتيمترا نحو الشال و بالمئذنة التبلية ١٩٧٠ سنتيمترا نحو الفرب حسب ما رصدته في ما يوسنة ١٩٣٥ وأصبح لكل من المئذنتين حركة واحدة فقط وهي الحركة الدورية اليومية المسببة من الشمس والربح ، والواقع أن جميع الما ذن والأبراج بمصر وغيرها لكل منها حركة دورية يومية طالما طلمت الشمس وهب الربح

إذن قبل هدم القباب والعقود عند ما كنت أقيس الميل الأصلى فى المئذ تنين كانت الحركة الدورية اليومية تؤثر على النقيجة فى المئذنة القبلية لأن الحركة اليومية كما نراها من شكل (٧٧) كانت فى اتجاه ميل المئذنة الأصلى ، أما فى المئذنة البحرية فكان اتجاه هذه الحركة الدورية عوديا على اتجاه الميل الأصلى

لتلك المئذنة فلم تؤثر على نقيجة الأرصاد وبما أنى قست الميل الأصلى مسنة المثل الأصلى مسنة الشهر واليوم والوقت تقريبا فالزيادات أو النقص في الميل الاصلى بين سنة وأخرى لا دخل فيهما للحركة اليومية أى أن الشمس والريح لا تأثير لهما على الغروقات أى في الزيادة أوالنقص في الميل للمئذنتين من سنة إلى أخرى

حساب الميل مقدراً بالمسافة الأفقية التي يتحركها مركز القطاع عن الخط الرأسي المار بمركز قاعدة المئذنة

من شكل ۲۸ البعد  $w_p =$ مقدار محرك مركز المقطع النونی  $w_p = w_p + w_p$ 

ع , 6 ع , 6 م ، 6 ع معلومة على المثانة كل ا , 16 , 6 م ، 6 م مقاسه بالكلينومتر

· فحسب آ ، کا آ ہی ۰۰۰۰۰۰ آ ہی ومنہا فحسب س َ کی س ٓ ہی ک ... کی س

كما نرى أيضا أن كل قرص يكون أفقيا قبل شروق الشمس ثم يميل بزاوية المبعد الشروق وتبلغ أعند الطنف الاعلى في المتوسط ١٩٨٨ والترخيم ١٢٨٤ مليمتر ومن منحنى الترخيم نعين نقطة (و) التي ليس بها حركة باعتبار المنحني قطع مكافىء هذه النقطة واقمة على منسوب ١٤٠٥ متر أي فوق سطح حيطان المسجد بمتر وتراها واقعة في قاعدة المثاذنة وهذا يتفق مع ارصاد القرص نمرة ١٤١ عند (ي ) حيث لم يزد الميل عن ١٠ وهذا بسيط جدا و يتفق أيضا مع ما قمت به من أرصاد بالتيودوليت لا يجاد الميل الاصلى .

والواقع أن قاعدة المئذنة من منسوب صحن المسجد إلى ٣٠ر٥٥ كانت ثابتة ولم يؤثر فيها رفص المقود ولم تسبب الشمس والربح حركة دورية يومية بخلاف قصية المئذنة

## و بالرجوع إلى شكل (٧٠) نرى

أولا - الحركة الدورية اليومية أثناء الأربع والعشرين ساعة لمزكز كل المقاطع المعينة وهذه الحركات تنفق في الشكل وتختلف فقط في المدى فبزداد المدى كلا ارتفع المقطع عن قاعدة المئذنة.

ثانيا - نرى ديجراما لمواقع الشمس أثناء النهار

ثالثا — ديجراما لدرجة حرارة جانب المثدنة المعرض للشمس ودرجة حرارة الجانب المحجوب عنها ومنه نرى أن الغرق يبلغ ٥° حوالى الساعة ٣٠ م

رابعا — نرى ديجراما لسرعة الريح والمجاهه أنناء معظم اليوم وكذا درجتي حرارة جانب المثدنة المرض للريح والجانب المحجوب عنه خامسا — قد وضع في أعلى المثذنة قرصان ١٣٤ كا ١٤٧ لأهمية هذا الموضع حيث الميل أكبر عن غيره

سابما - مقدار ميل المثدنة المسبب من الشمس يتوقف على الفرق بين درجتي حرارة جانبي المثدنة

واتضح لنا أنه في امكاننا أستكشاف أي حركة في المئذنة أثناء اليوم متى كانت هذه الحركة لا تقل عن ١٩١٣ مم في أعلى المئذنة أو بعبارة أخرى أننا على علم تام بحركة المئذنتين وانه في امكاننا مراقبة أي حركة تحصل مهما كانت هذه الحركة بسيطة طالما لا تقل عن ١٦٥٣ مم وهذا أقصى ما يسعى المهندس لمحرفته المحافظة على المئذنتين أثناء الترميم .


ثامنا — الحركه الدورية اليومية لكل من المئذنتين لا تزيد عد ١٠٥ ملليمتر وهذه بسيطة جدا ولا خوف منها وهي لا بد حاصلة طالما تطلع الشمس ويهب الريح ولوحظت في انشاءات عالية كثيرة كما هو الحال في ناطحات السحاب المصنوعة من الصلب حيث تبلغ الحركه في بعضها ٢٠ سنتيمترا


تاسما — لابد من معرفة مقدار الحركة الدورية اليومية للمئذنتين باستمرار حتى يَكننا استكشاف أى تغير في الميل الاصلى فيهما ليتبين لنا تأثير عمليات ترميم المسجد أثناء تنفيذها وبعد اتمامها


عاشرا – يجب إذا أردنا معرفة الميل الاصلى فى المثذنتين أن لا نعمل أرصادا بالتيودوليت بين شروق الشمس والساعة الرابعة والنصف مساء حيث فى هذه الفترة تكون الحركة اليومية الدورية المسببة من أشعة الشمس فى أقصى حدها وأحسن وقت ثارصد بالتيودوليت هو ساعة أو اثنين قبل شروق الشمس حيث تأثير الشمس والريم يكاد بنمدم كلية فى هذا الوقت من النهار


وختاما أشكر لحضراتكم تفضلكم بالحضوركا أنى أشكر حضرات أعضاء لجنة اصلاح المسجد والمقاولين رو بتلتز ولينهارد ومهندسهما المستر جو بلر على ما أمدوني به من معلومات ورسومات قيمة في هذا الموضوع.


ا**مامم شعباد.** الاستاذ بكلية الهندسة












































روح التسويد في وضعه العادى مثكل يرب





























در من مسلاله د مات فرن درم الاران المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة المنطقة

